



大阪府立精神医療センター



【別紙3】 既存樹木の状況(リスト)

建設用地内の主な樹木(高木のみ)

番号	樹種	高さ(m)	幹廻り(m)	備考
1	クス	5	1.5	
2	サクラ	10		6本
3	サクラ	7		
4	クス	8		
5	サクラ	10		
6	サクラ	8		
7	ケヤキ	6		
8	ケヤキ	6		
9	ケヤキ	6		
10	ヒマラヤスギ	12		
11	メタセコイヤ	15	2.5	
12	ケヤキ	12		
13	メタセコイヤ	15	2.0	8本
14	クス	8	1.0	
15	クス	8	1.0	
16	メタセコイヤ	10	1.0	
17	メタセコイヤ	15	1.5	
18	メタセコイヤ	15	1.5	
19	メタセコイヤ	15	1.5	
20	サクラ	5		15本
21	サクラ	5		5本
22	クス	5		
23	クス	7	2.5	
24	ケヤキ	7		一帯に20本程度
25	イチョウ他	7		一帯に20本程度
26	プラタナス	12	2.5	

※高さ、幹廻りは目視によるものは正確ではありません。現地調査により確認してください。